













BELASTNINGSTABELL FÖR FIBERREDSKAP

RUNDSLING, BRANDSTROPP OCH BANDSLING

MAX LAST (WLL) – i Ton

HMS ARBETSMILJÖ AB
www.hmsa.se

FÄRG	★ Rek.min. anlägg. diameter	ETT REDSKAP				ETT REDSKAP Rundsling/ Bandsling Enkelt i vinkel		TVÅ REDSKAP		TRE OCH FYRA REDSKAP	
		RAKT EN1492-1-2	SNARAT	U-FORM	U-FORM i vinkel	45°	60°	0° till 45°	45° till 60°	0° till 45°	45° till 60°
											
Violett	20 mm	1,0	0,8	2,0	1,7	0,7	0,5	1,4	1,0	2,1	1,5
Grön	20 mm	2,0	1,6	4,0	3,4	1,4	1,0	2,8	2,0	4,2	3,0
Gul	30 mm	3,0	2,4	6,0	5,1	2,1	1,5	4,2	3,0	6,3	4,5
Röd	50 mm	5,0	4,0	10,0	8,5	3,5	2,5	7,0	5,0	10,5	7,5
Brun	60 mm	6,0	4,8	12,0	10,2	4,2	3,0	8,4	6,0	12,6	9,0
Blå	80 mm	8,0	6,4	16,0	13,6	5,6	4,0	11,2	8,0	16,8	12,0
Orange	80 mm	10,0	8,0	20,0	17,0	7,0	5,0	14,0	10,0	21,0	15,0
Orange	115 mm	15,0	12,0	30,0	25,5	10,5	7,5	21,0	15,0	31,5	22,5
Orange	120 mm	20,0	16,0	40,0	34,0	14,0	10,0	28,0	20,0	42,0	30,0
Orange	125 mm	25,0	20,0	50,0	42,5	17,5	12,5	35,0	25,0	52,5	37,5
Faktorer Symmetri.		1	0,8	2	1,7	0,7	0,5	1,4	1	2,1	1,5
Faktorer Osymmetr.		1						1	1	1,5	1

SÄKERHETSFAKTORER FÖR NYA FIBERREDSKAP ÄR 7:1

Undvik friktion, skarpa kanter och alkalier!

★ Max last för fiberredskap av polyester (PES) gäller för arbetstemperatur mellan - 40 °C och + 100 °C.

Använd krokar och schacklar med tillräckligt stor anliggningsdiameter. Kontrollera redskap före användning.



BELASTNINGSTABELL FÖR FIBERREDSKAP
RUNDSLING, BRANDSTROPP OCH BANDSLING
MAX LAST (WLL) – i Ton